

Faretto A Led Da Lavoro Portatile A Batteria 20V Nudo 1800 Lumen - CWLI2025 - INGCO



Scheda tecnica

Marca: Ingco

Modello: CWLI2025

Tipologia di Prodotto: Faretto A Led

Tensione: 20V

Dissipazione di potenza del LED: 20W

Lumen: minimo 900, massimo 1800

Garanzia: 1-2 anni

Manuale d'uso

Contenuto della Confezione

- 1 × Faretto LED cordless CWLI2025 (nudo, senza batteria né caricatore)
- 1 × Manuale d'uso e sicurezza
- Cartone protettivo

Sicurezza Generale

- Utilizzare **solo batterie e caricabatterie INGC0 P20S da 20 V** conformi alle norme CE.
- Spegner e rimuovere la batteria prima di qualsiasi regolazione o trasporto.
- Non coprire il faro in funzione: il corpo dissipante e il LED possono raggiungere temperature elevate.
- Tenere lontano da liquidi, polveri conduttive e ambienti a rischio esplosione.
- Non puntare la luce direttamente negli occhi; rischio di abbagliamento.
- Verificare periodicamente l'integrità del cavo gancio e delle superfici antiscivolo del piedistallo.

Modalità di Utilizzo

1. Installazione

- Aprire il piedistallo e posizionarlo su superficie piano-stabile oppure agganciare il faro con il gancio integrato.

2. Alimentazione & Accensione

- Inserire una batteria 20 V P20S fino allo scatto.
- Premere l'interruttore:
 - 1° click → modalità **High 1800 lm**
 - 2° click → modalità **Low 900 lm**
 - 3° click → OFF

3. Regolazione dell'inclinazione

- Ruotare la testa del faro fino a 360° per orientare il fascio luminoso; fissare serrando le viti laterali se necessario.

4. Autonomia indicativa con batteria 2 Ah

- High: ~2,5 h • Low: ~4 h (valori variabili secondo temperatura ambiente e stato della batteria).

Manutenzione

- Pulire regolarmente superficie LED e corpo in alluminio con panno asciutto e non abrasivo.
- Evitare detergenti aggressivi e getti d'acqua diretti.
- Controllare le alette dissipanti e rimuovere polvere per garantire il corretto raffreddamento.
- Ispezionare periodicamente i contatti della batteria; eliminare eventuale ossidazione con spray per contatti.
- Se il faro non viene utilizzato per oltre 3 mesi, caricare la batteria al 50-80 % e conservarla in ambiente secco (10-25 °C).

Smaltimento

- Non disperdere il prodotto nei rifiuti domestici: conferire il faro (RAEE) presso un centro di raccolta autorizzato.
- Rimuovere la batteria esaurita e smaltirla separatamente come rifiuto speciale (simbolo bidone barrato).
- Imballaggi in cartone e manuale sono riciclabili nella raccolta carta.